



83

3775

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>171</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Мичневичуса</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.	
Чертеж колодца М 1:		О т м е т к и				
		Лотка		Труба		
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
		100.16				
		ПРИВЯЗКА <u>Телефон</u>  <u>ул. Мичневичуса</u>				
		О П И С А Н И Е				
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б		
		Крышка чугунная	Вход	Выход	Подкл. №	Подкл. №
Стены кирп. бет.	диам. матер.	диам. матер.	диам. матер.	диам. матер.		
Дно кирп. бет.						
Скобы	Институт проектирование городского строительства		Отдел изысканий			
Наличие воды	Объект <u>3290</u>					
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист				
Год строительства 19	Дата	Рук. группы			Исполнитель	
		Чертил			Проверил	
		25.09.62		100 Due Даче Видеороков		