




3775

Forma T. 10-1

Šul. №№ <i>1/13</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Mickūnų</i>	Užsakymo №	19 m.	Vilnius																								
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS																									
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																								
			įėjimas	išėjimas	prijung. № 3	prijung. №																							
		100.20	98.06	98.03	98.05																								
																													
		APRAŠYMAS																											
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																											
Dangtis <i>ketaus</i>		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Įėjimas</th> <th colspan="2">Išėjimas</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr. 3</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> <tr> <td>150</td> <td><i>ket</i></td> <td>150</td> <td><i>ker</i></td> <td>100</td> <td><i>ket</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr. 3		Prijungimo Nr.		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	150	<i>ket</i>	150	<i>ker</i>	100	<i>ket</i>		
Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr. 3		Prijungimo Nr.																							
d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																						
150	<i>ket</i>	150	<i>ker</i>	100	<i>ket</i>																								
Sienos <i>betono</i>																													
Dugnas <i>betono</i>																													
Lipynės 3		Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius																											
Esamo vandens kiekis <i>nėra</i>		Objektas: <i>Mickūnų g. Nr. 14 požeminio išsiskyrimo nuotr.</i>																											
Esamų dujų kiekis <i>nėra</i>		Invent. №																											
Šulinys pastatytas 19 m.		Sk. viršininkas																											
		Sk. vyr. inžinierius																											
		Data																											
		Vykde																											
		Braižė																											
		Tikrino																											
		E. Guobienė																											