

75

3775

<b>Канализация</b>	Колодец №180	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Мичукевича</u>	Дело №.....	1962 г.	
Чертеж колодца М 1:		О т м е т к и				
		Крышка	Лотка		Трубы	
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
99,81						
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			Вход		Выход	
			диам.	матер.	диам.	
Стены кирпич. бет.			Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	
Дно кирпич. бет.						
Скобы			Институт проектирование городского строительства			
Наличие воды			Отдел изысканий			
Наличие газа			Объект <u>3290</u>			
Год строительства 19			Инв. №	Гл. геодезист	100 Дие	
			Дата	Рук. группы	Дегисе	
			25.09.62	Исполнитель	А. Дрхсчов	
			Проверил	Чертил		