




238

3775

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>195</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Мисковявас</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца М 1:25  	О т м е т к и				П Р И В Я З К А  уч. Мисковявас	
	Крышка	Л о т к а		Т р у б		
		у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3		подкл. № 4
100.60	96.39	96.37	97.20	96.77		

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная				В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
Стены кирп. бет.				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.				200	Кер	250	Кер	150	Кер	150	Кер
Скобы 12				Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды				Объект 2280-Ж							
Наличие газа				Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Иогис
Год строительства 19				Дата 9. I	Чертил		Проверил		Баранов		