

3775

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 32

Город Вильнюс

Улица Пушки


Дело №

19.62 г.

Чертеж колодца
М 1:50

Отметки				
Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
102.49	96.64	96.62		

ПРИВЯЗКА



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2 шт. 14 см.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	чеш.	300	чеш.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

20.11.62

100 Дие

Вазис

Видрусков