17

3775

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 4 | Город Вильнюс | Улица Пушу | Дело № | 19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50



Отметки

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.56	97.36	97.29		

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.
Крышка чугунная
Стены ~~кирп~~ бет.
Дно кирп. ~~бет.~~
Скобы 2 чугун 8 шт.
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Труб

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №			
	Гл. геодезист		Юодис
	Рук. группы		Далис
	Исполнитель		Индрусов
Дата 20.III.62г.	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000