

29

3775

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 41	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Куделюс</u>	Дело №	19 г.					
Чертеж колодца М 1:	О т м е т к и				ПРИВЯЗКА <u>Телефончик</u> 					
	Крышка	Лотка		Труба						
		у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №				
	100.79									
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б								
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп. бет.										
Дно кирп. бет.										
Скобы		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий				
Наличие воды		Объект 3290								
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертит	
Год строительства 19		Дата	28.07.62		Проверил				100212 В. В. В. Инженер	