

160

3775

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 44

Город Вильнюс

Улица Пушки

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.57	100.02	99.97		

П Р И В Я З К А

ул. Пушки



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 1шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	272	150	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Дата

14.04.62

Проверил

100 Дие
Д а г и с
А н д р у с о в