

157

3775

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 51

Город Вильнюс

Улица Пушки

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
101.77	99.57	99.57	99.57	

П Р И В Я З К А

ул. Пушки



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы и сб.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чл.	150	чл.	150	чл.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

18.04.62

10.0.00

Варис

Варис