155 3775

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 52 | Город Вильнюс | Улица Пушу | Дело № | 19 62 г.

Чертеж колодца
М 1: 50



Отметки

Крышка	Лотка у входа	Лотка у выхода	Труб подкл. № 3	Труб подкл. №
101.68	99.95	99.93	99.98	

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.	
Крышка ~~чугунная~~ дерев.	
Стены ~~кирп.~~ бет.	
Дно ~~кирп.~~ бет.	
Скобы чуг	
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства 19	

ТРУБ

Вход диам.	Вход матер.	Выход диам.	Выход матер.	Подкл. № 3 диам.	Подкл. № 3 матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.
150	гр.	150	гр.	150	гр.		

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №			
	Гл. геодезист		Юодис
	Рук. группы		Дагис
	Исполнитель		Андрусов
Дата 14.04.62	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000