

170

3775

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 64

Город Вильнюс

Улица Кураса

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:См. фронт
(защита)

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
102.89				

П Р И В Я З К А



ул. Кураса

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

27.09.62

Лоджа

Дача

Вильнюс