

3775

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОДНАЯ Колодец № 107 ^а - 8 Заглубление Чертеж колодца М. 1: 101.90	Город Вильнюс		Улица Ступы		Лето №	1962 г.	
	Отметки		П Р И В Я З К А				
	Крыши	Дно	Трубы				
	101.90						
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.	
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый	
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=	
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый	
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=	
Год строит.	19	Разводящая	d=		d=	Московский	
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=	
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка	
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.	
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
		Объект 3290					
		Инв. №	Гл. геодезист			Водос	
			Рук. группы			Водос	
			Исполнитель			Водос	
		Дата	Чертил			Водос	
		17.09.1962г	Проверил			Водос	