3/6 3775 86 Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 85 | Город Вильнюс | Улица Я. Купалы | Дело № | 1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50



Отметки

Крышка	Лотка у входа	Лотка у выхода	Труб подкл. №	Труб подкл. №
100.97	97.59	97.57		

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп ~~бет.~~

Дно ~~кирп.~~ бет.

Скобы 7шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

ТРУБ

Вход диам.	Вход матер.	Выход диам.	Выход матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.
150	кер.	200	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист		Водис
	Рук. группы		Делис
	Исполнитель		Кондрашов
Дата 20.07.62	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000