



37


3775

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД Колодец № 87 Город Вильнюс Улица Я. Купалы Лето № _____ 1962 г.



Отметки		
Крыши	Дно	Трубы
100.25	98.65	99.00



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=50$		$d=$	Новый
Стены	Кирпич, бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Дно	Бетон, грав.	Подкл.	$d=25$		$d=$	Старый
Скобы	Чугун Чанб.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Год строит.	19	Разводящая	$d=$		$d=$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Налич. газа		Подключ.	$d=$		$d=$	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист		<u>НО ОБИС</u>	
	Рук. группы			<u>Дачис</u>
Дата	Исполнитель			<u>Андрусков</u>
	Чертил			
<u>20-III-62</u>	Проверил			