

<u>Vand.</u> (Komunikacija)	kameros (Irenginio pavadinimas)	Nr. () <u>88</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Traidenio</u> (Gatvė)	<u>3775</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duotų m)
 (0.0)
 (0.63)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis (1.57)
(0.0)

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		100.64	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.27 x 1.57	2.33	98.31	Pastabos
Vamzdiai	Nr. 1	ket	100	Viršus	1.94	98.70
				Apačia		
	Nr. 2	ket	100	Viršus	1.94	98.70
				Apačia		
	Nr. 3	ket	50	Viršus	1.94	98.70
				Apačia		
	Nr. 4	PE	40	Viršus	1.70	98.94
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 387.14....

Sudarė	<u>J. Pauliūnas</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino	<u>M. Naminis</u> (parašas) (pavardė)	

199.2 m. 2007. mėn 14. d.
 (Irenginio tyrinėjimo data)