


Канализация	Колодец № <u>89</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Д. Кунаса</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.	
<p>Чертеж колодца М 1:50</p> 		О т м е т к и			П Р И В Я З К А	
		Крышка	Лотка			Тру б
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
		100.70	96.92	96.90		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
			В х о д		В ы х о д	
Крышка чугунная			диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. <u>бет.</u>			200	кер.	200	кер.
Дно <u> кирп. бет.</u>						
Скобы <u> зр. 8 см.</u>						
Наличие воды						
Наличие газа						
Год строительства 19						
			Институт проектирование городского строительства		Отдел изысканий	
			Объект <u>329.0</u>			
			Инв. №	Гл. геодезист		100 Дие Вазис Кларгенов
			Дата	Рук. группы		
			20. III 62	Исполнитель		
				Чертил		
				Проверил		