

43

3775

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 95

Город Вильнюс

Улица Я. Купалы

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
101.23	96.65	96.63	96.94	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены ~~кирп~~ бет.

Дно кирп. бет.

Скобы ~~сталь~~ 7 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	300	кер	150	кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

20.10.62

100945

Даче

Визиренов