

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 113

Город Вильнюс

Улица Бируте

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
94.12	92.56	92.51	92.95	

П Р И В Я З К А



ул. Бируте

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	ж/з	150	ж/з	100	ж/з		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-ж

Инв. №	Гл. геодезист			Черт
	Рук. группы			Дан
Дата 17.11	Исполнитель	Бер		Беренс
	Черт			
	Провер			