

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 132

Город Вильнюс

Улица Биржес

Дело №


19.61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
96.11	94.59	94.59	94.63	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп.-бет.

Дно кирп. бет.

Скобы —

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	туг		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №	Гл. геодезист		Подпис
	Рук. группы	Исполнитель	
Дата	Чертил	Проверил	Баранов
17. XI			