

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 23

Город Вильнюс

Улица Мухомовиче

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
99.44	95.90	95.87	95.96	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	100	гчз		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2.80-м

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Дата

14.11

10.08.61

Баранов

Баранов