

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>25</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Мискявичюс</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.																					
Чертеж колодца М 1:25		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>99.49</td> <td>96.66</td> <td>96.60</td> <td>96.73</td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	99.49	96.66	96.60	96.73								
		Крышка	Лотка		Труба																					
у входа	у выхода		подкл. №	подкл. №																						
99.49	96.66	96.60	96.73																							
П Р И В Я З К А																										
О П И С А Н И Е																										
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы <u>6</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19 _____			Т Р У Б																							
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>100</td> <td>чуг</td> <td>150</td> <td>кер</td> <td>150</td> <td>чуг</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	100	чуг	150	кер	150
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																				
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																			
100	чуг	150	кер	150	чуг																					
Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий Объект <u>2280-м</u>			Инва. № _____ Гл. геодезист _____ Рук. группы _____ Исполнитель <u>Баранов</u> Дата <u>15. XI</u> Чертит <u>Баранов</u> Проверил _____																							