

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 27

Город Вильнюс

Улица Викинто 23

Дело №


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.24	96.72	96.43	3) 96.85 4) 96.18	

П Р И В Я З К А



ул. Викинто

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	100	чуг	50	чуг	150	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 22 80-76

Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Чертит	Проверил
Дата 17.XII					