

122

3777

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 306

Город Вильнюс

Улица Викицдо 21

Дело №


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.63	96.97	96.92	97.00	

П Р И В Я З К А

2 К 41
21

ул. Вильнюс

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	сер	200	сер	100	шт		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 22 80-76

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Гл. геодезист	
	Рук. группы	Исполнитель		Рук. группы	Исполнитель
		Чертил			Проверил