

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 309

Город Вильнюс

Улица Викинто 21

Дело №


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.60	96.68	96.67	56.68	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	100	ггс		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280 - М

Инв. №	Гл. геодезист	Дата	Рук. группы	Исполнитель	Чертил	Проверил
		17. XII				

