

2

3777

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Колодец № <u>30³</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Викенто 18</u>	Лето №	19 <u>61</u> г.						
Чертеж колодца М. 1: <i>поливотный кран</i>		Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>98.08</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крыши	Дно	Трубы	98.08		
		Крыши	Дно	Трубы							
		98.08									
ПРИВЯЗКА <i>Ул. Викенто</i> 											
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Залуж. шт.	Гидр. тип.					
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый					
Стены	Кирпич, бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=					
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый					
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=					
Год стронт.	19	Разводящая	d=		d=	Московский					
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=					
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка					
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.					
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий					
		Объект <u>2280-м</u>									
		Инв. №	Гл. геодезист		<i>Лариса</i>	<i>Иоганс Дамис Баранов</i>					
			Рук. группы								
		Дата <u>12 XII</u>	Исполнитель								
			Чертил								
			Проверил								

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3-90-3000