

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 34

Город Вильнюс

Улица Викинго 19

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
98.62	93.79	93.76	94.43	94.00

П Р И В Я З К А



ул. Викинго

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 9

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер	300	кер	200	кер	150	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-71С

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Дата

16.11

Иоганс

Баранов