

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 35

Город Вильнюс



Улица Вишнито 19

Дело №

19.61 г.

Чертеж колодца  
М 1:25


99.42



## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба    |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 99.42  | 96.57   | 96.50    |          |          |

## П Р И В Я З К А



ул. Вишнито

## О П И С А Н И Е

## Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
| 100   | ч/л    | 150   | кер    |          |        |          |        |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-МС

|                |               |                                                                                     |         |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Инв. №         | Гл. геодезист |  | Копия   |
|                | Рук. группы   |                                                                                     | Данс    |
| Дата<br>16.XII | Исполнитель   |  | Гданьск |
|                | Чертил        |                                                                                     |         |
|                | Проверил      |                                                                                     |         |