

124a

3777

Форма 54-гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 12

Город Вильнюс

Улица Викинто 18

Дело №


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.84	94.61	94.60		

ПРИВЯЗКА ул. Викинто



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кирп	100	кирп				
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект 2280 - м							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Борис		Испис		
Наличие газа		Рук. группы				Далис		
		Исполнитель				Борисов		
		Чертил						
Год строительства 19	Дата	Проверил						
	17.01							