

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 101

Город Вильнюс

Улица Мобарты

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25


О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.28	94.89	94.85		

П Р И В Я З К А

3к ф-ка

уч. Мобарты



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирпич. бет.
Дно кирпич. бет.
Скобы 9
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №	Гл. геодезист		Копия
Дата	Рук. группы		Ханс
17, 81	Исполнитель		Барань
	Чертил		
	Проверил		