

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>11</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кеотузио</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.
<p>Чертеж колодца М 1:25</p>		О т м е т к и		<p>П Р И В Я З К А</p>	
		Крышка	Лотка		
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
	99.10	95.23 95.21			<p><i>Рекомендуется</i></p>
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б		
Крышка чугунная			Вход		Выход
Стены кирпич. бет.			диам.	матер.	диам.
Дно кирпич. бет.			200	кер	200
Скобы 8			Подкл. №		Подкл. №
Наличие воды			диам.		матер.
Наличие газа			диам.		матер.
Институт проектирования городского и сельского строительства			Отдел изысканий		
Объект <u>2280 м</u>					
Инов. №		Гл. геодезист		Иогис	
Дата		Рук. группы		Велис	
12.XI		Исполнитель		К. Калеб	
Год строительства 19		Чертил			
		Проверил			