

ВОДОПРОВОД	Колодец № <u>114</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кесяушо</u>	Дело №	1961 г.							
Чертеж колодца М. 1: <i>Загвистка</i>	Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>98.45</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Крыши	Дно	Трубы	98.45						
	Крыши	Дно	Трубы									
	98.45											
	О П И С А Н И Е											
	Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Завиш. шт.						
	Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=						
	Стены	Кирпич, бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.						
	Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=						
	Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.						
	Год строит.	19	Разводящая	d=		d=						
Налич. воды		чуг. жел.		Р. Ф.								
Налич. газа		Подключ.	d=		d=							
			чуг. жел.		Р. Ф.							
		Институт проектирования городского и сельского строительства										
		Отдел изысканий										
		Объект <u>2280-76</u>										
		Инв. №	Гл. геодезист		<i>Модис</i>							
			Рук. группы									
		Дата 17. XII	Исполнитель	<i>Беранов</i>	<i>Беранов</i>							
			Чертил									
			Проверил									