

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>116</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кестутисо-Людарто</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.	
<p style="text-align: center;">Чертеж колодца М 1:25</p>		О т м е т к и		П Р И В Я З К А		
		Крышка	Лотка			Т р у б
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
98.48	95.24	95.23	95.23			
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б				
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №	
Стены кирпич. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирпич. бет.	200	кер	200	кер	200	кер
Скобы 8	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 2280-м					
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Исполнитель		Иванис
Год строительства 19	Дата	Рук. группы		Чертил		Баранов
	12.XII	Проверил		[Signature]		