

Канализация	Колодец № <u>118</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кебучио</u>	Дело № _____	19 <u>6</u> / г.														
Чертеж колодца М 1:25		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>99.04</td> <td>96.75</td> <td>96.72</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	99.04	96.75	96.72		
		Крышка	Лотка		Труба														
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №													
99.04	96.75	96.72																	
П Р И В Я З К А ул. Кебучио ул. Любарто																			
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы <u>5</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19 _____		Т Р У Б																	
		Вход		Выход		Подкл. №													
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.												
		150	кер	150	кер														
		Институт проектирования городского строительства				Отдел изысканий													
		Объект <u>2210 - жк</u>																	
		Ина. №	Гл. геодезист				Испис												
			Рук. группы				<u>Бачнев</u>												
			Исполнитель																
		Дата	Чертил																
		21. XII	Проверил																