




Канализация	Колодец № 121	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кестуш</u>	Дело №	1961 г.	
Чертеж колодца М 1:25 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А  ул. Кестуш		
		Крышка	Лотка			Труба
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
	96.75	96.84	96.80	96.84		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы 2 Наличие воды Наличие газа Год строительства 19			Т Р У Б			
			В х о д		В ы х о д	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
	100	чуг	150	кер	150	кер
			Институт проектирование городского строительства			Отдел изысканий
			Объект 2280 - м			
	Инв. №	Гл. геодезист				Исполн. Бирманов
		Рук. группы				
		Исполнитель				
	Дата	Чертил				
	21. XII	Проверил				