



201

3778

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Колодец № 133	Город Вильнюс	Улица Любарто	Лето №	19 62 г.						
Чертеж колодца М. 1: 50 		Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>99.54</td> <td>97.09</td> <td>97.24</td> </tr> </table>		Крыши	Дно	Трубы	99.54	97.09	97.24	ПРИВЯЗКА 	
Крыши	Дно	Трубы									
99.54	97.09	97.24									
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.						
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 100 чуг. жел.		d = Р. Ф.						
Стены	Кирпич. бетон.										
Дно	Бетон. 2 см. м.	Подкл.	d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.						
Скобы	Чугун 2										
Год стронт.	19	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.						
Налич. воды											
Налич. газа		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.						
		Институт проектирования городского и сельского строительства									
		Отдел изысканий									
		Объект 2280-м									
		Инв. №	Гл. геодезист								
			Рук. группы								
			Исполнитель								
		Дата 8. I	Чертил								
			Проверил								