

Канализация	Колодец № <u>143</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Любарто</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.																					
Чертеж колодца М 1:25		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>100.64</td> <td>98.00</td> <td>97.64</td> <td>97.80</td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	100.64	98.00	97.64	97.80								
		Крышка	Лотка		Труба																					
у входа	у выхода		подкл. №	подкл. №																						
100.64	98.00	97.64	97.80																							
П Р И В Я З К А				ул. Любарто																						
О П И С А Н И Е																										
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирпич. бет. Дно кирпич. бет. Скобы 5 Наличие воды Наличие газа Год строительства 19 _____			Т Р У Б																							
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>150</td> <td>чуг</td> <td>200</td> <td>чуг</td> <td>100</td> <td>чуг</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	чуг	200	чуг	100
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																				
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																			
150	чуг	200	чуг	100	чуг																					
			Институт проектирование городского строительства			Отдел изысканий																				
			Объект <u>2280-м</u>																							
Инв. № _____ Дата <u>8.1.</u>			Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Чертил Проверил		<u>Иогис</u> <u>Зарис</u> <u>Баранов</u>																					