

Канализация	Колодец № <u>172</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кестуцис</u>	Дело №	19 <u>6</u> г.
Чертеж колодца М 1:25		О т м е т к и		П Р И В Я З К А	
		Крышка	Лотка		
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
	96.71	95.98	95.94	96.01	
О П И С А Н И Е			Т Р У Б		
Состояние колодца и матер.			В х о д		
Крышка чугунная			В ы х о д		
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	диам.
Дно кирп. бет.			150	кер	150
Скобы 4			кер	матер.	кер
Назначе воды			100	матер.	кер
Наличие газа			Институт проектирование городского строительства		
Год строительства 19			Отдел изысканий		
Ив. №			Объект 2280-м		
Дата			Гл. геодезист		
15. VII.			Рук. группы		
			Исполнитель		
			Чертил		
			Проверил		