

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>77</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кестушо</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.
--------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25

98.42

96.35

96.36

6х8х0.9

д=150

д=100

1

2

А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.42	96.36	96.35		

ПРИВЯЗКА

11.25

4.10

3.60

2

244/5

Ул. Кестушо

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				150	кер	150	кер				
Дно кирп. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы 3				Объект 2280-мс							
Наличие воды				Инв. №		Гл. геодезист				Иогис	
Наличие газа						Рук. группы				Сатис	
Год строительства 19				Дата 21.5.11		Исполнитель				Баранов	
						Чертил					
						Проверил					