



ВОДОПРОВОД	Колодец № 21	Город Вильнюс	Улица Викинто	Лето №	19 62 г.						
Чертеж колодца М. 1:25 		Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>99.87</td> <td>97.42</td> <td>97.65</td> </tr> </table>		Крыши	Дно	Трубы	99.87	97.42	97.65	ПРИВЯЗКА 	
Крыши	Дно	Трубы									
99.87	97.42	97.65									
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Залож. шт.						
Крышки	Чугун <i>дерев.</i>	Магистр.	$d = 50$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.						
Стены	Кирпич, бетон.				Новый $H =$						
Дно	Бетон, <i>грунт.</i>	Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.						
Скобы	Чугун <i>нет</i>				Старый $H =$						
Год стронт.	19	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.						
Налич. воды					Московский $H =$						
Налич. газа		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.						
					Колонка водоразб.						
Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий						
Объект 2280-м											
Инв. №	Гл. геодезист			<i>Иогис</i>							
	Рук. группы			<i>Димс</i>							
	Исполнитель			<i>Варанос</i>							
Дата	Чертил										
8. I	Проверил										