

185^а

3778

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 223

Город Вильнюс

Улица Кеспишю


Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.16	96.03	95.78		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы |

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	ч/л	150	кер				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

мгис

Дамис

Баранов