

3778

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 224

Город Вильнюс

Улица Кестутиса

Дело №


19 51 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.08	95.17	95.13	95.27	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-Ж

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Гл. геодезист	
	Рук. группы	Исполнитель		Рук. группы	Исполнитель
16. XII					
	Чертил	Проверил			

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000