




КАНАЛИЗАЦИЯКолодец № 225Город ВильнюсУлица Кеистутио

Дело №

19 61 г.Чертеж колодца
М 1:25**О т м е т к и**

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.85	95.34	95.36	95.41	

П Р И В Я З К А**О П И С А Н И Е**

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	100	ггз		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-71С

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

14.5.11

Чертил

Проверил

Чогис.

Дамс.

Байаков