

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 226

Город Вильнюс

Улица Косинишо 1/9

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.78	95.44	95.29	95.39	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	100	чуг		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №	Гл. геодезист			Исполнитель	Проверил
	Рук. группы			Баранов	
Дата 14. X	Исполнитель			Баранов	
	Чертил				
	Проверил				