

ВОДОПРОВОД	Колодец № 34	Город Вильнюс	Улица Викинто	Лето №	19 62 г.
-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------	-----------------

Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки		
Крыши	Дно	Трубы
99.72	97.44	97.78

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 100		d =	Новый
Стены	Кирпич, бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Дно	Бетон.	Подкл.	d = 50		d =	Старый
Скобы	Чугун 5		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Год стронт.	19	Разводящая	d =		d =	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Налич. газа		Подключ.	d =		d =	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект 2280-м.						
Инв. №	Гл. геодезист				Иоганс Дамис Баранов	
	Рук. группы					
	Исполнитель					
	Чертил					
Дата	8.7		Проверил			