



Канализация	Колодец № <u>35</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Викенто</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.			
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 				
		Крышка	Лотка			Трубы		
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №	
99.71	95.22	95.21	96.86					
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная			Вход		Подкл. №			
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	диам. матер.			
Дно кирп. бет.			200	кер	200 кер			
Скобы <u>9</u>			Институт проектирование городского строительства					
Наличие воды			Объект <u>2280-м</u>					
Наличие газа			Инв. №	Гл. геодезист	Исполнитель			
Год строительства 19			Дата <u>8.1</u>	Рук. группы	Проверил			
			Чертял		Исполнитель			