

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 61

Город Вильнюс

Улица Кастутио-Викенто

Дело №

19.61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

98.84

d=0.75

3

d=200

94.36

610g

d=200


94.86

d=200

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
98.84	94.36	94.33	94.37	94.86
Rikoviches				

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 11

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кор	300	кор	200	кор	200	кор
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280-70							
Инв. №	Гл. геодезист				Чогац		
	Рук. группы				Дачи		
Дата	Исполнитель		22.11		Баранов		
	Чертил						
12.11.	Проверил						