


Канализация		Колодец № <u>63</u>		Город <u>Вильнюс</u>		Улица <u>Викинго - Кестутисо</u>		Дело №		19 <u>61</u> г.			
Чертеж колодца М 1: <i>Геометрический</i>				О т м е т к и				П Р И В Я З К А <i>ул. Кестутисо</i> 					
				Лотка		Труба							
				Крышка	у входа	у выхода	подкл. №					подкл. №	
				99.10									
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и матер.						Т Р У Б							
Крышка чугунная						Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
						диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.													
Дно кирп. бет.						Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы						Объект <u>2280-м</u>							
Наличие воды						Инв. №	Гл. геодезист				<i>Могиле</i>		
Наличие газа							Рук. группы				<i>Замс</i>		
Год строительства 19						Дата	Исполнитель				<i>Сарахов</i>		
						<u>17. XII</u>	Чертил		<i>[Signature]</i>				
							Проверил						