

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 66

Город Виленск

Улица Кестутис

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.66	94.54	94.53		

П Р И В Я З К А

3К
гр-ка

ул. Кестутис

3К № 9

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп.-бет.

Скобы 9

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	Кер	200	Кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №	Гл. геодезист			Подпис
	Рук. группы			
Дата 12. X. 61	Исполнитель			Визис Баранов
	Чертил			
	Проверил			