

Канализация	Колодец № <u>81</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Викнито</u>	Дело №	1962 г.
--------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------	---------

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
99.89	97.40	97.33	97.44	

П Р И В Я З К А

ул. Викнито

О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б				
				Вход		Выход		Подкл. №
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	150	чуг	150	кер	150	чуг		
Скобы 4	Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий			
Наличие воды	Объект 2280-м							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		
Год строительства 19	Дата 8. I	Проверил		Чертил				