



Канализация	Колодец № <u>94</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Модарто 11</u>	Дело № _____	19 <u>82</u> г.			
Чертеж колодца М 1:25 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А  ул. Модарто				
		Крышка	Лотка			Труба		
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №			
		98.91	97.16	97.15				
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная			Вход		Выход		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			100	гг	200	гг		
Дно кирп. бет.			Институт проектирование городского строительства					
Скобы 2			Объект 2280-м					
Наличие воды			Иив. №		Гл. геодезист		Рук. группы	
Наличие газа			Дата		Исполнитель		Чертил	
Год строительства 19			8.5		Проверил		Иогис Савис Савис	